

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Estatua Padre Florez

Ficha nº : 1/ 197

LOCALIZACIÓN:

Pza. Mayor

REFERENCIA CATASTRAL:



ESTADO de CONSERVACIÓN :

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN :

ORDENANZA 1: Protección Integral

ELEMENTOS A PROTEGER :

Estatua y elementos de peana

OBRAS PERMITIDAS:

Restauración

OBSERVACIONES :

Conservará su actual emplazamiento

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Iglesia de San Lorenzo** Ficha nº : 2/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo, 8
REFERENCIA CATASTRAL: 69765/01



Iglesia de origen Románico, que puede fecharse en el S. XIV . de esta época se conserva la portada, que se encuentra en mal estado. Fue reconstruida en el S. XIV. El interior se organiza con dos naves, pilares y bóvedas de crucería gótica. La mayor parte de las fábricas que se ven actualmente son del S. XVIII. La fachada sur ha sido apuntalada mediante la implantación de varios contrafuertes; aún se observa el desplome. A los pies de la nave se levanta una torre, que originalmente formó parte de la muralla que rodeaba Villadiego, la primitiva torre fue sustituida en el S. XIX por la actual, de estilo neogótico.

ESTADO de CONSERVACIÓN : Regular
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER : Conjunto
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 33
REFERENCIA CATASTRAL: 70755/02

Ficha nº : 3/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra de planta baja
Restauración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 31
REFERENCIA CATASTRAL: 70755/03

Ficha nº : 4/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra de planta baja
Restauración y Ampliación
Protección Integral de escudo de fachada

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo** Ficha nº : 5/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 31
REFERENCIA CATASTRAL: 70755/03



ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER : Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES : Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento y un obstáculo para su comprensión histórica (cables, grapas, etc.).
El revoco superior deberá separarse claramente del elemento catalogado.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial** Ficha nº : 6/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 29
REFERENCIA CATASTRAL: 70755/05



ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fábrica de piedra de planta baja. Ejes de
HUECOS
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/04

Ficha nº : 7/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Composición de fachada
Reestructuración y Ampliación
Pueden añadirse huecos en el nivel superior

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo,3
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/05

Ficha nº : 8/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra de planta baja
Reestructuración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo, 1
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/06

Ficha nº : 9/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Composición de fachada
Reestructuración
Puede modificarse el tamaño de los huecos de nivel superior manteniendo los ejes compositivos

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 20
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/07

Ficha nº : 10/ 197



Edificio de vivienda formado, originalmente, unidad con su contiguo. Dos plantas y desván. Planta baja de mampostería y cuerpo superior con revoco imitando sillares. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN :	Malo.
GRADO de PROTECCIÓN :	ORDENANZA 3: Protección Ambiental
ELEMENTOS A PROTEGER :	Fachada
OBRAS PERMITIDAS:	Reestructuración
OBSERVACIONES :	Deben conservarse los dibujos de revoco

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 22
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/08

Ficha nº : 11/ 197



Edificio de vivienda formado, originalmente, unidad con su contiguo. Dos plantas y desván. Planta baja de mampostería y cuerpo superior con revoco imitando sillares. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES : Deben conservarse los dibujos del revoco

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Escudo

Ficha nº : 12/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Mayor, 22

REFERENCIA CATASTRAL:

70762/08



Conservación integral del escudo de fachada, aunque no pertenezca originalmente a la fachada

ESTADO de CONSERVACIÓN :

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN :

ORDENANZA 1: Protección Integral

ELEMENTOS A PROTEGER :

Escudo y Medallones

OBRAS PERMITIDAS:

Restauración

OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 24
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/09

Ficha nº : 13/ 197



Edificio de vivienda. Dos plantas y desván, con tres ejes de vanos en fachada. Planta baja de mampostería y cuerpo superior con revoco y galería de madera en toda la longitud. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN :	Bueno
GRADO de PROTECCIÓN :	ORDENANZA 3: Protección Ambiental
ELEMENTOS A PROTEGER :	Fachada
OBRAS PERMITIDAS:	Reestructuración
OBSERVACIONES :	La protección no afecta a la galería, que puede sustituirse ajustándose a las condiciones de la Ordenanza 4

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 26
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/10

Ficha nº : 14/ 197



Edificio de vivienda. Crujía estrecha, tres plantas. Plantas baja y primera de mampostería, con impostas de piedra a la altura de cada piso. Cuerpo superior de revoco. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 28
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/11

Ficha nº : 15/ 197



Edificio de vivienda. Tres plantas y dos ejes de vanos dispuestos en fachada. Planta baja de mampostería de piedra y cuerpo superior de ladrillo con enmarcado de huecos. Alero entablado y revestido.

ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial** Ficha nº : 16/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 32
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/13



ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Revoco en planta baja
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 34
REFERENCIA CATASTRAL: 70762/14

Ficha nº : 17/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra en planta baja
Reestructuración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 70763/01

Ficha nº : 18/ 197



Se trata de una construcción tradicional del S. XVIII, de planta rectangular y patio, de dos alturas , construido en mampostería. La fachada se compone con tres ejes de huecos. Puerta de acceso central, con arco rebajado. Ha sido restaurado recientemente. En la fachada posterior se ha sustituido la piedra por un revoco y se han alterado algunos huecos. Cornisa con canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :

Bueno

ORDENANZA 2: Protección Estructural

Estructura básica. Fachada y elementos originales del interior

OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Restauración y Acondicionamiento

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 16
REFERENCIA CATASTRAL: 70763/02

Ficha nº : 19/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular

ORDENANZA 2: Protección Estructural

Estructura básica. Fachada

Restauración y Acondicionamiento

La protección estructural afecta al volumen construido con fachada a calle Mayor. El resto de la parcela 70763/02 queda regulado por la Ordenanza 4

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 14
REFERENCIA CATASTRAL: 70763/03

Ficha nº : 20/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 18
REFERENCIA CATASTRAL: 70763/04

Ficha nº : 21/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada en planta baja

Reestructuración

El cuerpo volado de la fachada resulta fuera de ordenación, por ser ajeno a las tipologías del núcleo urbano. Su renovación deberá ajustarse a las condiciones de la Ordenanza 4

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 70763/05

Ficha nº : 22/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Plaza Mayor, 24
REFERENCIA CATASTRAL: 70765/01

Ficha nº : 23/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Soportal y Pilares de piedra. Ejes de huecos
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Plaza Mayor, 23
REFERENCIA CATASTRAL: 70765/02

Ficha nº : 24/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Soportal y pilares de piedra. Ejes de huecos
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Plaza Mayor, 22
REFERENCIA CATASTRAL: 70765/03

Ficha nº : 25/ 197



Caserón tradicional. Dos plantas y desván. Planta baja porticada y cuerpo superior con revoco. Huecos irregulares. Cierta primitivismo. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN : Regular
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada, soportal y restos arqueológicos
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES :
- La edificación ocupa el emplazamiento de la antigua ermita de Santa Ana
-Se permite el aumento de volumen hasta la altura señalada en el Anexo 1. No se permite aumento de ocupación en planta
-Los cimientos protegido no pueden desmontarse, en ningún caso.
-Es obligatorio el uso exclusivo del revoco como material de fachada en plantas altas

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Plaza Mayor, 21
REFERENCIA CATASTRAL: 70765/04

Ficha nº : 26/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra de planta baja
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial** Ficha nº : 27/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 6
REFERENCIA CATASTRAL: 70765/05



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica y recercados de piedra

OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Reestructuración
Recientemente rehabilitada eliminando la galería preexistente sobre la que el PECH señalaba su adecuación a la Ordenanza nº 4.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 70765/06

Ficha nº : 28/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :

Regular

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Fábrica de piedra en planta baja.
Composición de fachada
Reestructuración y Ampliación
Puede recrearse la fachada hasta la altura
señalada en el Anexo 1, ordenando los
huecos según los ejes actuales
El nuevo alero reproducirá fielmente el actual

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo** Ficha nº : 29/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 70765/06



ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER : Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES : Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación y un obstáculo para su comprensión histórica (medallón ajeno al escudo, revocos invadiendo el relieve)
No podrán situarse elementos a menos de 1 m. de distancia del elemento protegido

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 70765/07

Ficha nº : 30/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada

Reestructuración

Los aplacados u elementos añadidos a la fachada deberán adecuarse a las condiciones de la Ordenanza 5: Espacio Exterior Urbano

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 1
REFERENCIA CATASTRAL: 70765/08

Ficha nº : 31/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno. Deterioro en zócalo
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial** Ficha nº : 32/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 7
REFERENCIA CATASTRAL: 70766/02



ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada a c/ Mayor
Composición de huecos en el resto
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración Y Ampliación
OBSERVACIONES : La reparación de la fachada debe mantener el fingido del revoco y el enmarcado de los huecos

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ San Juan , 7
REFERENCIA CATASTRAL: 70766/03

Ficha nº : 33/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Composición de fachada
Reestructuración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ San Juan, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 70766/04

Ficha nº : 34/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ San Juan, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 70766/05

Ficha nº : 35/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada

Reestructuración

A través de su reparación, deberán rescatarse las condiciones originales de la fachada

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ San Juan, 1
REFERENCIA CATASTRAL: 70766/06

Ficha nº : 36/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :


Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración
A través de su reparación, deberán rescatarse las condiciones originales de la fachada

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 8
REFERENCIA CATASTRAL: 70766/07

Ficha nº : 37/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :


Regular. Edificio demolido.
Sin Protección
Ninguno
Sustitución
El edificio preexistente fue demolido.
Se señala protección ambiental para el futuro edificio.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 18
REFERENCIA CATASTRAL: 70766/12

Ficha nº : 38/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Revoco de planta primera

Reestructuración y Ampliación

La nueva edificación deberá conservar el dibujo del revoco a reproducir fielmente al existente, tanto en su forma como en la técnica empleada.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Puerta y Escudo**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 22
REFERENCIA CATASTRAL: 70766/14

Ficha nº : 39/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :

Bueno

ORDENANZA 1: Protección Integral

La protección incluye el escudo y la totalidad de las piezas de piedra que conforman la puerta, incluido el escalón inferior

Reestructuración

El conjunto de la puerta y escudo deberá integrarse en la posible nueva edificación, dejando vistas las dovelas en toda su anchura.

No podrán abrirse huecos , ni disponerse elementos añadidos a menos de 1,5 m. de distancia de cada una de las jambas de la puerta, ni superiormente a menos de 0,80 m. contados desde la parte superior del escudo
Los revocos deberán separarse claramente del elemento catalogado

OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla, 13
REFERENCIA CATASTRAL: 70771/01

Ficha nº : 40/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fábrica de piedra ejes de huecos
Reestructuración

En el nivel superior, pueden abrirse huecos iguales al existente, manteniendo los ejes inferiores.

Se permiten modificaciones no sustanciales en la fachada hacía la plaza

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla, 11
REFERENCIA CATASTRAL: 70771/02

Ficha nº : 41/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Hierro, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 70771/05

Ficha nº : 42/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Hierro, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 70771/06

Ficha nº : 43/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fábrica de piedra

Reestructuración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 10
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /02

Ficha nº : 44/ 197



Edificio de vivienda. Dos plantas y tres ejes de vanos dispuestos de manera regular. Planta baja de sillería, imposta de piedra y cuerpo superior de ladrillo con enmarcado de huecos y apilastrado. Galería de madera en planta primera. Alero de canes de madera. Alteración de uno de los huecos en planta baja.

ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada, soportal y restos arqueológicos
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES : La parte del solar que presenta fachada a c/ Costanilla y c/ Hierro queda regulada por la Ordenanza 4: Renovación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /03

Ficha nº : 45/ 197



Caserón tradicional. Dos plantas y desván. Planta baja de mampostería, imposta de piedra y cuerpo superior de adobe con revoco de mortero y enmarcado de huecos. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular. Deterioro en revestimientos
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Restauración y Acondicionamiento
Se permite la apertura de nuevos huecos , de dimensión no superior a la existente, en fachada a c/ Hierro, conservando íntegramente el paramento de piedra
El resto del solar queda regulado por la Ordenanza 4: Renovación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /04

Ficha nº : 46/ 197



Caserón tradicional. Dos plantas y desván. Planta baja de mampostería, imposta de piedra y cuerpo superior con revoco. Galerías de madera en planta primera. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :

Regular. Deterioro en revestimientos
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada, incluyendo líneas decorativas. Canes de madera de alero
Restauración y Acondicionamiento
En la fachada lateral puede modificarse los huecos superiores, conservando las impostas.

OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Posto, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /05

Ficha nº : 47/ 197



Edificio de vivienda en esquina. Tres plantas y tres ejes de vanos en fachada principal dispuestos de manera regular. Planta baja de mampostería y cuerpo superior de revoco con enmarcado de huecos e impostas. Galerías de madera en planta primera. Balcones en eje central. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada

Reestructuración

El edificio ha sido recientemente reestructurado.

Las condiciones que establecía el PECH eran:

La fachada debe conservar su fraccionamiento

El cuerpo izquierdo de la fachada a la c/ Posto, puede renovarse. La nueva edificación deberá integrar las ventanas existentes de la planta baja. El resto cumplirá las condiciones de la Ordenanza 4. La parte del solar que presenta fachada a c/ Costanilla queda regulada por la Ordenanza 4: Renovación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Posto, 1
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /06

Ficha nº : 48/ 197



Edificio de vivienda. Tres plantas y seis ejes de vanos dispuestos regularmente. Fachada con revoco imitando sillería y enmarcado de huecos, con tratamiento diferenciado de planta baja.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración y Ampliación
Sólo puede ampliarse en planta. No puede aumentar su altura
Debe conservarse el dibujo del revoco

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Puerta y Escudo**
LOCALIZACIÓN: C/ Posto, 1
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /06

Ficha nº : 49/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 1: Protección Integral

Escudo

Restauración

No podrán situarse elementos a menos de 1 m. de distancia del elemento protegido

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /07

Ficha nº : 50/ 197



Casa tradicional, con soportal en planta baja y cuerpo superior de dos alturas. Pilares de piedra de interés, con escudos labrados en capitel. Pisos superiores de ladrillo macizo con llaga ancha. Alero formado con canes de madera de madera. Se han modificado los huecos originales, especialmente en planta baja, en que se ha eliminado casi por completo la fábrica de piedra.

ESTADO de CONSERVACIÓN :	Regular
GRADO de PROTECCIÓN :	ORDENANZA 2: Protección Estructural
ELEMENTOS A PROTEGER :	Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS:	Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES :	No está protegido deberá cumplir las condiciones de la Ordenanza 5: Espacio Exterior Urbano

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Escudo nº 1

Ficha nº : 51/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Mayor, 2

REFERENCIA CATASTRAL:

70775 (I) /07 (I)



ESTADO de CONSERVACIÓN :

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN :

ORDENANZA 1: Protección Integral

ELEMENTOS A PROTEGER :

Escudo

OBRAS PERMITIDAS:

Restauración

OBSERVACIONES :

No puede alterarse su colocación

Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Escudo nº 2

Ficha nº : 52/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Mayor, 2

REFERENCIA CATASTRAL:

70775 (I) /07 (II)



ESTADO de CONSERVACIÓN :

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN :

ORDENANZA 1: Protección Integral

ELEMENTOS A PROTEGER :

Escudo

OBRAS PERMITIDAS:

Restauración

OBSERVACIONES :

No puede alterarse su colocación

Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /08

Ficha nº : 53/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración
La planta baja deberá ajustarse a las condiciones de la Ordenanza 5: Espacio Exterior Urbano

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 6
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /09

Ficha nº : 54/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada

Reestructuración

La planta baja deberá ajustarse a las condiciones de la Ordenanza 5: Espacio Exterior Urbano

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 8
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /10

Ficha nº : 55/ 197



Edificio de vivienda. Dos plantas y desván, con tres ejes de vanos a fachada principal con separación uniforme. Planta baja de mampostería. Revoco en cuerpo superior, con almohadillado de sillares y enmarcado de huecos. Alero revestido

ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Mayor, 12
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /11

Ficha nº : 56/ 197



Edificio de vivienda en esquina . Dos plantas y desván, con dos ejes de vanos a fachada principal. Planta baja de mampostería. Cuerpo superior de ladrillo macizo, con disposición regular de huecos. Balcones en planta primera. Revoco en fachada lateral. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración
Se conservan íntegramente las fábricas de piedra y de ladrillo
Los rótulos de fachada deberán cumplir las condiciones de la Ordenanza 5: Espacio Exterior Urbano

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Hierro, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /13

Ficha nº : 57/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :


Regular

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fábrica de piedra

Reestructuración y Ampliación

La Ordenanza 3 resulta aplicable en el ámbito señalado en el plano de Ordenación O-2. El resto de la parcela queda regulado por la Ordenanza 4.



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Diego Porcelos, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (II) /01

Ficha nº : 58/ 197



Edificio de vivienda. Tres plantas y tres ejes de vanos dispuestos con separación irregular. Fachada con revoco imitando sillería y enmarcado de huecos. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN : Regular. Fabrica en buen estado. Deterioro en revestimientos
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER : Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Diego Porcelos, 7
REFERENCIA CATASTRAL: 70775 (I) /04

Ficha nº : 59/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Soportal, Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez, 25
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/02

Ficha nº : 60/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra
Reestructuración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez, 19
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/05

Ficha nº : 61/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES : Debe conservarse el fingido de sillares del revoco
Los cuerpos volados deberán adecuarse a las condiciones estéticas de la Ordenanza 4:
Renovación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez, 13
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/08

Ficha nº : 62/ 197



Edificio de vivienda entre medianeras que conforma un conjunto de cierta uniformidad dentro del núcleo. Dos plantas, cuatro ejes de vanos. Balcones en planta primera. Revoco a la tirolesa, enmarcado de huecos, zócalo e imposta. Alero de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno. Deterioro en revestimientos
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Restauración y Acondicionamiento
Fachada intervenida. El PECH reflejaba.
La protección no afecta al hueco del garaje.
Este hueco sólo puede modificarse para
repetir el tamaño del resto.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez , 11
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/ 09

Ficha nº : 63/ 197



Edificio de vivienda entre medianeras que forma parte de un conjunto aunque se halla en la actualidad notablemente alterado por los numerosos revestimientos de su fachada.

ESTADO de CONSERVACIÓN :	Bueno
GRADO de PROTECCIÓN :	ORDENANZA 3: Protección Ambiental
ELEMENTOS A PROTEGER :	Fachada
OBRAS PERMITIDAS:	Reestructuración
OBSERVACIONES :	Deben reponerse las condiciones originales de la fachada . Los cuerpos volados y los aplacados de fachada deberán adecuarse a las condiciones estéticas de la Ordenanza 4: Renovación. Sólo se permiten obras que tiendan a la integración del edificio en el conjunto del que forma parte.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez , 9
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/ 10

Ficha nº : 64/ 197



Edificio de vivienda entre medianeras que conforma parte de un conjunto de cierta uniformidad dentro del núcleo. Tres plantas, tres ejes de vanos . Galería central y balcones laterales en planta primera. Mampostería en planta baja., imposta de piedra y revoco en plantas superiores con enmarcado de huecos. Alero de canes de madera. Huevo de garaje abierto en planta baja.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Restauración y Acondicionamiento
Recientemente intervenida no ha respetado la observación establecida en el PECH.
La reparación del revoco de las plantas superiores debe reproducir el fingido de sillares característico del conjunto

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez , 7
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/ 11

Ficha nº : 65/ 197



Edificio de vivienda entre medianeras que conforma parte de un conjunto de cierta uniformidad dentro del núcleo. Tres plantas, tres ejes de vanos . Galería central y balcones laterales en planta primera. Mampostería en planta baja., imposta de piedra y revoco en plantas superiores con enmarcado de huecos.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Restauración y Acondicionamiento
La reparación del revoco de las plantas superiores debe reproducir el fingido de sillares característico del conjunto

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez , 5
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/ 12

Ficha nº : 66/ 197



Edificio de vivienda entre medianeras que conforma parte de un conjunto de cierta uniformidad dentro del núcleo. Tres plantas, tres ejes de vanos , galería y balcón en planta primera. Mampostería en planta baja, imposta de piedra y fingido de sillares en plantas superiores.

ESTADO de CONSERVACIÓN :	Bueno
GRADO de PROTECCIÓN :	ORDENANZA 2: Protección Estructural
ELEMENTOS A PROTEGER :	Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS:	Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES :	Deben conservarse los dibujos del revoco

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez , 3
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/ 13

Ficha nº : 67/ 197



Edificio de vivienda entre medianeras que conforma parte de un conjunto de cierta uniformidad dentro del núcleo. Tres plantas, tres ejes de vanos , galerías en planta primera. Fachada pintada recientemente con escaso acierto.

ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 2: Protección Estructural

Estructura básica. Fachada

Restauración y Acondicionamiento

Recientemente intervenida, no ha respetado la observación establecida en el PECH.

El revoco de las plantas superiores debe producir el fingido de sillares característico del conjunto.

Se ha sustituido el revoco por ladrillo caravista en planta primera.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla , 4
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/ 16

Ficha nº : 68/ 197



Edificio de vivienda. Tres plantas, tres ejes de vanos . Planta baja de sillería con dinteles de una pieza. Cuerpo superior con huecos regulares , de ladrillo macizo, con arcos de descarga de ladrillo. Revoco con fingido de sillares y enmarcado de huecos. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN : Regular. Fábricas en buen estado. Deterioro en revestimientos
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER : Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES : La reparación de la fachada debe mantener el fingido de sillares del revoco.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Antigua fábrica**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla, 6
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/17

Ficha nº : 69/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:

OBSERVACIONES :

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fábrica de piedra, incluso imposta
Obras de nueva planta, con mantenimiento
del cuerpo de piedra existente
La nueva edificación se regulará por la
Ordenanza 4: Renovación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla, 8
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/18

Ficha nº : 70/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra, incluso imposta
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla, 10
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/19

Ficha nº : 71/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN : Bueno
GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES : La reparación de la fachada debe conservar el dibujo del revoco actual

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla, 12
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/21

Ficha nº : 72/ 197



Edificio de viviendas. Planta baja de mampostería. Planta superior con revoco y fingido de sillares, enmarcado de huecos e impostas. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN :	Bueno
GRADO de PROTECCIÓN :	ORDENANZA 3: Protección Ambiental
ELEMENTOS A PROTEGER :	Fábrica de piedra, incluso imposta
OBRAS PERMITIDAS:	Reestructuración
OBSERVACIONES :	La reparación de la fachada debe mantener el fingido de sillares del revoco

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Costanilla, 22
REFERENCIA CATASTRAL: 70781/25

Ficha nº : 73/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Zócalo de piedra

Ejes de huecos

Reestructuración y Ampliación

OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 74/ 197

LOCALIZACIÓN:

Pza. General Moscardo, 9

REFERENCIA CATASTRAL:

71761/02



ESTADO de CONSERVACIÓN :

Regular

GRADO de PROTECCIÓN :

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER :

Fábrica de piedra

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración y Ampliación

OBSERVACIONES :

El cuerpo superior de la fachada, de posible renovación, mantendrá el mismo tipo de material de acabado: revoco con fingido de sillares

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial** Ficha nº : 75/ 197
LOCALIZACIÓN: Plaza General Moscardó, 7
REFERENCIA CATASTRAL: 71761/04



Edificio de viviendas. Tres plantas. Planta baja de mampostería. Plantas superiores de ladrillo macizo revestido con fingido de sillares. Enmarcado de huecos. Alero de ladrillo macizo. Cubierta a dos aguas

ESTADO de CONSERVACIÓN : Regular. Deterioros en revestimientos de fachada

GRADO de PROTECCIÓN : **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**

ELEMENTOS A PROTEGER : Fachada

OBRAS PERMITIDAS: Restauración, Acondicionamiento y Reestructuración

OBSERVACIONES : La reparación de la fachada deberá :

- Mantener el fingido de sillares en el revoco u el enmarcado de huecos
- Recuperar la imposta de separación de planta baja
- Dejar vista la piedra en planta baja

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 76/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Estudio, 23

REFERENCIA CATASTRAL:

71761/07



ESTADO de CONSERVACIÓN :

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN :

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER :

Fachada principal en su totalidad, incluido el alero.

OBRAS PERMITIDAS:

Composición de fachada en c/ Estudio

OBSERVACIONES :

Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 21
REFERENCIA CATASTRAL: 71761/08

Ficha nº : 77/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fábrica de piedra

Reestructuración y Ampliación

En orden a conservar las características del conjunto al que pertenece el edificio, el cuerpo superior de fachada, que se puede sustituir deberá utilizar el mismo material (revoco) y reproducir el tipo de huecos actuales (proporción y enmarcado)

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 17
REFERENCIA CATASTRAL: 71761/10

Ficha nº : 78/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada

Reestructuración y Ampliación

Pueden abrirse nuevos huecos en el nivel superior, conservando los ejes compositivos actuales

Debe reproducirse el sistema constructivo el alero

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 79/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Estudio, 15

REFERENCIA CATASTRAL:

71761/11



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Regular

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fachada

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración y Ampliación

OBSERVACIONES :

La renovación del revoco debe dejar a la vista el enmarcado de piedra de la puerta. Los huecos del nivel superior pueden modificarse, manteniendo los ejes compositivos actuales.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 13
REFERENCIA CATASTRAL: 71761/12

Ficha nº : 80/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Regular

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada

Reestructuración

La reparación de fachada debe conservar, o reproducir fielmente en su caso, los actuales enmarcados de los huecos.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 11
REFERENCIA CATASTRAL: 71761/13

Ficha nº : 81/197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Malo
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra
Reestructuración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Estudio, 9
REFERENCIA CATASTRAL: 71761/14

Ficha nº : 82/197



ESTADO de CONSERVACIÓN :
GRADO de PROTECCIÓN :
ELEMENTOS A PROTEGER :
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES :

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada

Reestructuración

La renovación de la fachada debe recuperar el enmarcado de los huecos existentes, en la forma tradicionalmente realizada en el núcleo urbano

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Plaza Mayor, 18
REFERENCIA CATASTRAL: 71764/01

Ficha nº : 83/ 197



Edificio de viviendas. Cuatro plantas. Planta baja porticada característica del núcleo, con pies derechos de piedra de sección cuadrada. Revoco en plantas superiores, enmarcado de huecos en impostas. Altura decreciente de pisos.

ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Restauración y Acondicionamiento

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Plaza Mayor, 17
REFERENCIA CATASTRAL: 71764/02

Ficha nº : 84/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Restauración y Acondicionamiento

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 85/ 197

LOCALIZACIÓN:

Plaza Mayor, 16

REFERENCIA CATASTRAL:

71764/03



Edificio de viviendas. Cuatro plantas. Planta baja porticada característica del núcleo, con pies derechos de piedra de sección cuadrada. Galerías metálicas en plantas primera y segunda.

ESTADO de CONSERVACIÓN:

Regular. Deterioro de carpinterías

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 2: Protección Estructural

ELEMENTOS A PROTEGER:

Estructura básica. Fachada

OBRAS PERMITIDAS:

Restauración y Acondicionamiento

OBSERVACIONES:

El mirador debe repararse ajustándose a las condiciones estéticas de la Ordenanza: 4
Recientemente se ha sustituido la carpintería metálica del mirador.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 86/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Estudio, 4

REFERENCIA CATASTRAL:

71764/06



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fachada

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración

OBSERVACIONES:

La reparación de la fachada debe conservar el fingido de sillares del revoco.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 20
REFERENCIA CATASTRAL: 71764/07

Ficha nº : 87/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 88/ 197

LOCALIZACIÓN:

Pza. Mayor, 19

REFERENCIA CATASTRAL:

71764/08



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fachada

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración

OBSERVACIONES:

La reparación de la fachada debe conservar el fingido de sillares del revoco.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 89/ 197

LOCALIZACIÓN:

Pza. Mayor, 9

REFERENCIA CATASTRAL:

71765/01



Edificio residencial de tres plantas. Planta baja porticada, con pies derechos de piedra secciones cuadrada y circular. Fingido de sillares en plantas superiores con enmarcado de huecos e impostas. Alero con canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 2: Protección Estructural

ELEMENTOS A PROTEGER:

Estructura básica. Fachada

OBRAS PERMITIDAS:


Reestructuración y Acondicionamiento

OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial** Ficha nº : 90/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 18
REFERENCIA CATASTRAL: 71765/05



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Zócalo de piedra
Reestructuración y Ampliación
El edificio fue demolido

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial** Ficha nº : 91/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 17
REFERENCIA CATASTRAL: 71765/06



Edificio residencial de tres plantas. Planta baja porticada, con pies derechos de piedra secciones cuadrada y circular. Fingido de sillares en plantas superiores con enmarcado de huecos e impostas. Alero con canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN:	Deficiente
GRADO de PROTECCIÓN:	ORDENANZA 3: Protección Ambiental
ELEMENTOS A PROTEGER:	Fábrica de piedra
OBRAS PERMITIDAS:	Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES:	Debe reponerse el estado original del arco. La ampliación permitida se ejecutará con acabado de revoco.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ De la Cruz,10
REFERENCIA CATASTRAL: 71765/08

Ficha nº : 92/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada a C/ De la Cruz. Alineaciones de patio lateral

OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 93/ 197

LOCALIZACIÓN:

Pza. General Moscardo, 3

REFERENCIA CATASTRAL:

71765/09



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fachada

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración y Ampliación

OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 94/ 197

LOCALIZACIÓN:

Pza. General Moscardo, 2

REFERENCIA CATASTRAL:

71765/10



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fachada

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración

OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 14
REFERENCIA CATASTRAL: 71765/15

Ficha nº : 95/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Planta baja de fachada

Reestructuración

Los arcos y los pilares han de conservarse íntegramente, no permitiéndose su desmontado ni de forma temporal.

La parte superior de la fachada que puede sustituirse, se ajustará a las condiciones estéticas de la Ordenanza 4.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 13
REFERENCIA CATASTRAL: 71765/16

Ficha nº : 96/ 197



Edificación residencial. Dos plantas. Planta porticada, con pies derechos de piedra de sección circular y arcos rebajados. Fingido de sillares en planta superior con enmarcado de huecos. Alero con canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno. Humedades en fachada
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Reestructuración y Acondicionamiento
Deben repararse las bajantes, para evitar la degradación de los elementos protegidos.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 11-10
REFERENCIA CATASTRAL: 71765/17-18

Ficha nº : 97/ 197



Edificación residencial. Tres plantas. Planta baja porticada, con pies derechos de piedra de sección cuadrada. Fingido de sillares en plantas superiores con enmarcado de huecos en impostas. Pilastras estriadas de doble altura. Galerías de madera en vanos extremos de planta primera. Torre con reloj y campanario. Alero con canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN:	Bueno
GRADO de PROTECCIÓN:	ORDENANZA 2: Protección Estructural
ELEMENTOS A PROTEGER:	Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS:	Reestructuración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:	Deben repararse las bajantes que degraden elementos protegidos.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Medinillas, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 71768/01

Ficha nº : 98/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fachada a C/ Condestable en su totalidad.
Fábrica de piedra, de planta baja, en el resto de las fachadas.

OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Reestructuración

Las fachadas se realizarán a base de revocos con formas y texturas similares a la fachada protegida, con impostas señalando cada planta.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Medinillas, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 71768/02

Ficha nº : 99/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Medinillas, 1
REFERENCIA CATASTRAL: 71768/03

Ficha nº:100/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº:101/ 197

LOCALIZACIÓN:

Pza. General Moscardo, 6

REFERENCIA CATASTRAL:

71768/04



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Regular

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fachada

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración y Ampliación

OBSERVACIONES:

La reparación de la fachada deberá conservar,
o reproducir fielmente, las impostas correspondientes a cada planta.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ De la Cruz, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 71768/08

Ficha nº:102/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Casa Solariega** Ficha nº : 103/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ De la Cruz, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 71768/09



Cuerpo inferior de mampostería. Dos cuerpos superiores de ladrillo macizo sobre canes de madera, con arcos de descarga en huecos. Cornisa originalmente de hiladas de ladrillo, de la que se conserva sólo un tramo. Puerta de entrada con arco rebajado flanqueado por dos escudos nobiliarios, actualmente cegada.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Escudo nº 1

Ficha nº : 104/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ De la Cruz, 3

REFERENCIA CATASTRAL:

71768/09 (1)



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 1: Protección Integral

ELEMENTOS A PROTEGER:

Escudo

OBRAS PERMITIDAS:

Restauración

OBSERVACIONES:

Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Escudo nº 2

Ficha nº : 105/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ De la Cruz, 3

REFERENCIA CATASTRAL:

71768/09 (2)



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 1: Protección Integral

ELEMENTOS A PROTEGER:

Escudo

OBRAS PERMITIDAS:

Restauración

OBSERVACIONES:

Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 3** Ficha nº : 106/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ De la Cruz, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 71768/09 (3)



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES: Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Posto, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 71772/02

Ficha nº : 107/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración
Resulta fuera de ordenación el cuerpo añadido superiormente.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 108/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Diego Porcelos, 1

REFERENCIA CATASTRAL:

71772/03



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Volumetría, soportal y fachada p. baja

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración

OBSERVACIONES:

Los añadidos en fachada deberán ajustarse a las condiciones de la Ordenanza 5: Espacio Exterior Urbano.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Casa Consistorial** Ficha nº : 114/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/01



Edificio de viviendas levantado sobre el trazado de la antigua muralla. Destaca su soportal doble, que acredita su origen comercial y constituye el conjunto el conjunto más característico del núcleo. Tres alturas; planta baja sobre pilares de piedra de sección cuadrada y estructura de madera. Galerías de madera en las dos plantas superiores.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 116/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Calvo Sotelo, 7
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/03



ESTADO de CONSERVACIÓN: Rehabilitada recientemente
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Composición de fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración Y Ampliación
OBSERVACIONES: La fachada debe conservar la franja decorada situada bajo el alero.
Se conservarán las barandillas

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Casa Consistorial

Ficha nº : 115/ 197

LOCALIZACIÓN:

Pza. Calvo Sotelo, 8

REFERENCIA CATASTRAL:

71776/02



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Regular

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fachada

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración y Ampliación

OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 117/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/04



Edificio de viviendas levantado sobre el trazado de la antigua muralla. Destaca su soportal doble, que acredita su origen comercial y constituye el conjunto más característico del núcleo. Tres alturas, planta baja sobre pilares de piedra de sección cuadrada y estructura de madera. Galerías de acero en las dos plantas superiores

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES: Las galerías pueden ser sustituidas por otras que ocupen igualmente la fachada.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 118/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/06



Construcción tradicional, situada en el eje más primitivo de la ciudad. Planta baja porticada. Se han sustituido los pies derechos por soportes de hormigón. Estructura de entramado de madera. Cuerpo superior de ladrillo macizo de llaga ancha compactando entramado. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno. Deterioros superficiales
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 1**
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/06 (1)

Ficha nº : 119/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno

ORDENANZA 1: Protección Integral

Escudo

Restauración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 2** Ficha nº : 120/ 197
LOCALIZACIÓN: C/Vega, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 1776/06 (2)



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno

ORDENANZA 1: Protección Integral

Escudo

Restauración

Se retiraran los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica.

No podrá situarse ningún elemento a menos de

1 m. de distancia del elemento protegido .

El soporte original del elemento protegido deberá quedar visto en un ancho de 1m. a cada lado y hasta el techo en el superior.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 121/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/07



Construcción tradicional, situada en el eje más primitivo de la ciudad. Planta baja porticada. Se han sustituido los pies derechos por soportes de hormigón. Estructura de entramado de madera. Cuerpo superior enfoscado con plaqueta que enmarca igualmente los huecos. Alero de canes de madera. Galería en hueco central de planta primera.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno. Deterioros superficiales
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 122/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 1
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/08



Construcción tradicional, situada en el eje más primitivo de la ciudad. Tres plantas y dos ejes de vanos. Planta baja porticada. Pies derechos de piedra de sección cuadrada y estructura de entramado de madera. Revoco en plantas superiores, con huecos enmarcados, dinteles de arco rebajado y balcones diferenciados por plantas. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Recientemente restaurada
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES: Deben repararse los elementos degradantes del edificio

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 123/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 8
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/09



Edificio de viviendas levantado sobre el trazado de la antigua muralla, en esquina con el eje más primitivo de la ciudad. En él se produce el paso de la geometría del soportal doble que caracteriza la plaza al soportal sencillo que discurre por la calle Vega. De construcción semejante a sus contiguos, sus dos plantas superiores han sido demolidas y sustituidas, en una intervención torpe y muy agresiva para el conjunto urbano.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Reciente re-edificada
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura original de fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restitución de las condiciones originales
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 124/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 7
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/10



Edificio de viviendas levantado sobre el trazado de la antigua muralla. Destaca su soportal doble, que acredita su origen comercial y constituye el conjunto más característico del núcleo. Tres alturas y tres ejes de vanos. Planta baja sobre pilares de piedra de sección cuadrada. La fachada ha sido reformada. El valor del ladrillo queda un tanto desmerecido en el enmarcado y tratamiento general de los huecos. Galería de madera en hueco central de planta primera.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 125/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 6
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/11



Edificio de viviendas levantado sobre el trazado de la antigua muralla. Destaca su soportal doble, que acredita su origen comercial y constituye el conjunto más característico del núcleo. Tres alturas; planta baja sobre pilares de piedra de sección circular, con cinco vanos. Tres ejes de vanos en plantas superiores. Fachada reformada con escaso acierto, en especial en el tratamiento de balcones y galería de planta primera.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Huecos de fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES: La galería y balcones de planta primera deben adecuarse a las condiciones estéticas de la Ordenanza 4.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 126/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mayor, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 71776/12



Edificio de viviendas levantado sobre el trazado de la antigua muralla. Destaca su soportal doble, que acredita su origen comercial y constituye el conjunto más característico del núcleo. Tres altura; planta baja sobre pilares de piedra de sección circular y estructura de madera. Galerías de acero en las dos plantas superiores.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES: La galería se puede sustituir por otra que siga ocupando la totalidad de la fachada.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 127/ 197
LOCALIZACIÓN: C/Padre Florez, 18
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/01



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 128/ 197
LOCALIZACIÓN: Trv. Vega , 5
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/02



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 129/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Del General,7
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/04



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 130/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Del General, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/05



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 131/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Del General, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/06



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 132/ 197
LOCALIZACIÓN: Trv. Vega, 9
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/08



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 133/ 197
LOCALIZACIÓN: Trv. Vega, 7
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/09



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez, 12
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/14

Ficha nº : 134/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez, 14
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/15

Ficha nº : 135/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración y Ampliación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 136/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez, 16
REFERENCIA CATASTRAL: 71784/16



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES: Debe repararse el balcón, de acuerdo con las condiciones estéticas de la Ordenanza 4: Renovación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 137/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez, 6
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/01



Edificio de vivienda. Tres plantas. Mampostería en planta baja. Revoco en plantas superiores, con enmarcado de huecos e impostas. Balcón en planta primera. Alero con canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial**
LOCALIZACIÓN: Trv. Vega, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/02

Ficha nº : 138/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 139/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Padre Florez, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/05



Edificio de vivienda. Tres alturas. Revoco en fachada con enmarcado de huecos e impostas. Galerías y balcón en planta primera. Alero con canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES: Debe reponerse la galería y retirarse los añadidos del balcón central. En el cuerpo de la izquierda debe reponerse la rejería del balcón.
La reparación de la fachada debe mantener los fingidos del revoco y enmarcado de los huecos.
La parte de solar que presenta fachada a Travesía Vega, quedará regulada por la Ordenanza 4: Renovación

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 140/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Calvo Sotelo, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/06



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 141/ 197

LOCALIZACIÓN:

Pza. Calvo Sotelo, 3

REFERENCIA CATASTRAL:

71788 /07



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Ver observaciones

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración

OBSERVACIONES:

Se especifica en el esquema el tratamiento de los diferentes volúmenes existentes en la parcela.

Volumen A:

- Ordenanza 3
- Elementos a proteger: Fachada
- Mantiene su altura actual

Volumen B:


- Ordenanza 4 (No protegido)

Volumen C:

- Ordenanza 3
- Elementos a proteger: Composición de fachada y alero
- Puede ampliarse hasta la altura señalada en el Anexo I.

Volumen D:

- Ordenanza 3
- Elementos a proteger: P. Baja íntegramente
- Composición de fachada en el resto



- Non puede aumentar su altura

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 142/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Calvo Sotelo, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/08



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada. Soportal
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 143/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Calvo Sotelo, 5
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/09



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Soportal. Ejes de huecos
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES: La renovación de las plantas superiores deberá ajustarse a las condiciones de la Ordenanza gráfica

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 145/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ del Pozo, 1
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/11



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada. Soportal
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES: La ampliación deberá diferenciarse
compositivamente del resto de la fachada

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial**
LOCALIZACIÓN: Trv. Vega, 10
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/13

Ficha nº : 146/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 147/ 197
LOCALIZACIÓN: Trv. Vega, 12
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/14



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 148/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 11
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/15



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada a calle Vega
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES: - No se protege el alero, que puede modificarse ajustándose a la configuración señalada en el Anexo 1 y las condiciones constructivas de la Ordenanza 4: Renovación
- El mirador deberá ajustarse igualmente a las condiciones de la Ordenanza 4.
-

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 149/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 9
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/16



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra. Ejes de huecos
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 150/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 7
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/17



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES: Puede modificarse parcialmente la fachada a la C/ del Pozo

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 151/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Calvo Sotelo,1
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/19



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 152/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Hoz,2
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/20



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Se ha demolido
Sin Protección

El edificio preexistente prescribía la integración en su puerta principal de los sillares que conformaban la entrada actual.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 153/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Diego Porcelos ,10
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/24



Edificio de vivienda. Tres alturas. Revoco en fachada con enmarcado de huecos e impostas. Balcón en planta primera. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular. Deterioro en revestimientos
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento.
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 154/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Diego Porcelos, 12
REFERENCIA CATASTRAL: 71788/25



Edificio de vivienda. Tres alturas. Revoco en fachada con enmarcado de huecos e impostas. Alero de canes de madera.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES: El hueco de garaje puede modificarse sólo para recuperar medidas originales.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 155/ 197
LOCALIZACIÓN: Avd. Reyes Católicos, 19
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/02



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fábrica de piedra. Ejes de huecos
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración y Ampliación
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 156/ 197
LOCALIZACIÓN: Avd. Reyes Católicos, 17
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/03



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Fábrica de piedra. Ejes de huecos

Reestructuración

- El trazado de la fachada puede modificarse manteniendo un número máximo de 6 ejes de huecos y reutilizando la piedra en planta baja.

- Los huecos de garajes deberán cumplir las condiciones de la Ordenanza 4

-

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Casa Solariega** Ficha nº : 157/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 16
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/09



Edificio original del S. XVIII. Resulta de interés la esquina redondeada, donde se sitúa el escudo de armas. Dos plantas, construido en sillería con imposta en todo su perímetro y alero de madera. En épocas posteriores se ha revestido la piedra, e incluso se han sustituido algunas piezas.

ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Deficiente
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Restauración y Acondicionamiento
La reparación de las fachadas debe reproducir la textura y dibujo del revoco actual
Deben tratarse adecuadamente los elementos disonantes (dintel prefabricado, revestimientos de sillería en planta baja, etc.)
Debe reponerse el balcón

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 1** Ficha nº : 158/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires, 16
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/09 (1)



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES: No se puede alterar su colocación en la fachada

Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 2** Ficha nº : 159/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires, 16
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/09 (2)



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES: No se puede alterar su colocación en la fachada

Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Casa Solariega** Ficha nº : 160/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 14-15
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/10-11



Edificio original del S. XVI, que en planta baja conserva aún vestigios de la época. Construcción tradicional, con soportal en planta baja de gran luz y dos plantas. Piedra en planta baja y entramado de madera en el resto. El piso superior ha sido visiblemente alterado en fechas posteriores. Portada de acceso con cerco retallado y flanqueada por dos escudos de armas.

ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Deficiente
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Restauración y Acondicionamiento

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 1** Ficha nº : 161/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires, 14-15
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/10-11 (1)



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES: Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 2** Ficha nº : 162/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires, 14-15
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/10-11 (2)



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES: Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 1** Ficha nº : 163/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 13
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/12



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial** Ficha nº : 164/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 12
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/13



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial** Ficha nº : 166/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 10
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/15



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES: Los carteles y elementos añadidos de fachada deberán adecuarse a las condiciones de la Ordenanza 5: Espacio Exterior Urbano

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial** Ficha nº : 167/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 9
REFERENCIA CATASTRAL: 72769/16



ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Convento de San Miguel** Ficha nº : 169/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Las Monjas
REFERENCIA CATASTRAL: 72775/02



Conjunto de grandes dimensiones construido aprovechando la muralla interior. La primera constitución se remonta a S. XV. Todo el conjunto está rodeado de altos muros de piedra, que en épocas posteriores han sido perforados mediante ventanas a diferentes alturas. En el interior del recinto existe un Monasterio, una iglesia y diversas construcciones secundarias. La iglesia es una construcción del S. XV, con fábricas exteriores del XVI y XVII. Tiene planta de cruz latina, tres naves y bóvedas de crucería gótica. La portada es de la misma época y se dibuja con un arco ojival sencillo. Siglo más relevante: S. XVI, otros: XV, XVII, XVIII. Estilo más relevante: Plateresco, otros: Renacentista, Barroco, Gótico.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 1** Ficha nº : 170/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Las Monjas, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 72775/02 (1)



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 2** Ficha nº : 171/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Las Monjas, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 72775/02 (2)



ESTADO de CONSERVACIÓN:	Bueno
GRADO de PROTECCIÓN:	ORDENANZA 1: Protección Integral
ELEMENTOS A PROTEGER:	Escudo
OBRAS PERMITIDAS:	Restauración
OBSERVACIONES:	Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 3** Ficha nº : 172/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Las Monjas, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 72775/02 (3)



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 1: Protección Integral
Escudo
Restauración
Se eliminarán los cables, cajas y farola.
Se repararán las rozas efectuadas, a base de técnicas apropiadas, lo que excluye los rejuntings a base de mortero de cemento.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 4**
LOCALIZACIÓN: C/ Las Monjas, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 72775/02 (4)

Ficha nº : 173/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 1: Protección Integral
Escudo
Restauración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Estatua de San Miguel** Ficha nº : 174/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Las Monjas, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 72775/02 (5)



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Conjunto Estatua y soporte
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES: Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Iglesia de San Miguel** Ficha nº : 175/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Las Monjas, 2
REFERENCIA CATASTRAL: 72775/02 bis



Dos naves con construcciones y modificaciones de varias épocas (S. XIII, XIV, XV).Cabecera poligonal con contrafuertes (S. XVIII).Torre a los pies de la nave, donde se sitúa la fachada principal neogótica, con grandes ventanales apuntados. Portada románica (S. XIII) en el lateral con tres arquivoltas con decoración muy deteriorada. Otra portada secundaria y tapiada, apuntada (S. XIV). Las naves tienen restos importantes del S. XIV y están recrecidos en siglos posteriores. Recientemente restaurada en algunas partes. Siglo más relevante: xiv, otros: XV, XVI, XX. Estilo más relevante: Cisterciense, otros: Plateresco, Gótico, Historicista.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Conjunto
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edificio Residencial** Ficha nº : 176/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 14
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/01



Construcción tradicional, de dos plantas, perteneciente a la época más antigua del núcleo. Pequeño soportal de pies derechos de madera sobre basas de piedra. Mampostería en planta baja y tirolesa en cuerpo superior. Alero de madera revestido.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edificio Residencial

Ficha nº : 177/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Vega, 10

REFERENCIA CATASTRAL:

72779/03



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Regular

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 2: Protección Estructural

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fachada

OBRAS PERMITIDAS:

Restauración y Acondicionamiento

OBSERVACIONES:

La protección afecta únicamente al ámbito señalado en el plano de Ordenación O-2. El resto de la parcela queda regulado por la Ordenanza 4.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Casa Solariega**
LOCALIZACIÓN: C/ Las Monjas, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/04

Ficha nº : 178/ 197



Constitución original del S. XVI, época de la que conserva la manera tradicional de hacer, a base de mampostería en planta baja y ladrillo en planta baja superior. En el S. XVIII se le añadió el escudo de armas y se modificaron algunos huecos originales. En la fachada todavía se puede contemplar el arco de medio punto que conformaba el acceso. Tiene jardín anexo y tapia.

ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Deficiente
ORDENANZA 2: Protección Estructural
Estructura básica. Fachada
Restauración y Acondicionamiento
El arco de fachada debe restituirse a sus condiciones originales

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo** Ficha nº : 179/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Las Monjas, 3
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/04



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Casa Solariega** Ficha nº : 180/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/06-10



Edificación de planta rectangular y dos alturas, con patio central, en otro tiempo porticado, con acceso de carruajes desde la plaza. Fábricas de sillería y portada central, con hueco adintelado recercado de pilastras y coronado con escudo de armas. Ocultos elípticos en fachada principal, escudos en esquinas y balcones con barandilla de hierro forjado. Tejado a cuatro aguas. Actualmente se encuentra subdividido en varias viviendas y diversos locales comerciales. Siglo más relevante: XVII. Otros: xviii. Estilo más relevante Barroco.

ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Regular
ORDENANZA 1: Protección Integral
Conjunto
Restauración
Deberán realizarse obras de recuperación, encaminadas a la puesta en valor del edificio, restituyendo en lo posible sus condiciones originales y retirando las partes o elementos que supongan una degradación del mismo y un obstáculo para su comprensión histórica. Sólo se permiten rótulos, toldos, etc. que queden integrados dentro de los huecos.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 1** Ficha nº : 181/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/06-10



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 1: Protección Integral**
ELEMENTOS A PROTEGER: Escudo
OBRAS PERMITIDAS: Restauración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 2** Ficha nº : 182/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/06-10 (2)



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno

ORDENANZA 1: Protección Integral

Escudo

Restauración

Se prohíben limpiezas con técnicas erosivas.
Se retirarán los añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Escudo nº 3** Ficha nº : 183/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires, 4
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/06-10 (3)



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno

ORDENANZA 1: Protección Integral

Escudo

Restauración

Se retirarán los cables y añadidos que supongan una evidente degradación del elemento protegido y un obstáculo para su comprensión histórica.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif.. Residencial** Ficha nº : 185/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la Tradición, 1
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/13



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Regular
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración
La reparación de la fachada deberá conservarse los mismos materiales existentes y la solución de enmarcado de huecos

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial** Ficha nº : 186/ 197
LOCALIZACIÓN: Pza. Mártires de la tradición , 2
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/14



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

Composición de la fachadas
Reestructuración

La protección no incluye el cuerpo volado de la fachada lateral, que deberá adaptarse a las condiciones de la Ordenanza 4.

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 12
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/02

Ficha nº : 187/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 6
REFERENCIA CATASTRAL: 72779/17

Ficha nº : 188/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fachada. Soportal
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Museo Etnográfico** Ficha nº : 189/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 23
REFERENCIA CATASTRAL: 72781/04



Construcción tradicional, perteneciente al conjunto más antiguo del núcleo. Dos plantas, construidas a base se entramado de madera, con res ejes de huecos. Planta baja porticada, pies derechos de madera sobre basas de piedra y fábrica de mampostería en interior del soportal. Cuerpo superior de ladrillo macizo de llaga ancha compactando entramado. Alero de canes de madera. Ha sido recientemente restaurado en su interior.

ESTADO de CONSERVACIÓN:	Bueno
GRADO de PROTECCIÓN:	ORDENANZA 2: Protección Estructural
ELEMENTOS A PROTEGER:	Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS:	Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:	Resultan fuera de ordenación las decoraciones a base de piedras salpicadas en la fachada de la Avda. Luciano Huidobro

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Museo Etnográfico** Ficha nº : 190/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 21
REFERENCIA CATASTRAL: 72781/05



Construcción tradicional, perteneciente al conjunto más antiguo del núcleo. Dos plantas, construidas a base de entramado de madera, con res ejes de huecos. Planta baja porticada, pies derechos de madera sobre basas de piedra y fábrica de mampostería en interior del soportal. Cuerpo superior de ladrillo macizo de llaga ancha compactando entramado. Alero de canes de madera. Forma un único edificio con el contiguo.

ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 2: Protección Estructural**
ELEMENTOS A PROTEGER: Estructura básica. Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Restauración y Acondicionamiento
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial** Ficha nº : 192/ 197
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 17
REFERENCIA CATASTRAL: 72781/07



ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno
GRADO de PROTECCIÓN: **ORDENANZA 3: Protección Ambiental**
ELEMENTOS A PROTEGER: Fachada
OBRAS PERMITIDAS: Reestructuración
OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO: **Edif. Residencial**
LOCALIZACIÓN: C/ Vega, 13
REFERENCIA CATASTRAL: 72781/09

Ficha nº : 194/ 197



ESTADO de CONSERVACIÓN:
GRADO de PROTECCIÓN:
ELEMENTOS A PROTEGER:
OBRAS PERMITIDAS:
OBSERVACIONES:

Bueno
ORDENANZA 3: Protección Ambiental
Fábrica de piedra de planta baja
Reestructuración

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 195/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Del General, 2

REFERENCIA CATASTRAL:

72781/11



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fábrica de piedra

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración

OBSERVACIONES:

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO. VILLADIEGO

CATALOGO

ELEMENTO:

Edif. Residencial

Ficha nº : 196/ 197

LOCALIZACIÓN:

C/ Del General, 4

REFERENCIA CATASTRAL:

72781/12



ESTADO de CONSERVACIÓN:

Bueno

GRADO de PROTECCIÓN:

ORDENANZA 3: Protección Ambiental

ELEMENTOS A PROTEGER:

Fábrica de piedra

OBRAS PERMITIDAS:

Reestructuración

OBSERVACIONES:

